

臺北市立信義國中

台北市松仁路 158 巷 1 號

(水塔水池清洗工程)

完工資料

✚ 施工日期：106/2/4, 5

✚ 承作廠商：七福環境工程有限公司

✚ 服務專線：27366467

✚ 下次清洗日期：106/8

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表 (1030807 版)


廠商名稱：七福環境工程有限公司

檢查日期：106 年 2 月 4 日



基本資料	臺北市信義區松仁路 段 158 巷 弄 1 號	連絡人	林組長
	場所名稱 台北市立信義國中 e-mail	電話	27236771#511
	水號及總表號碼：北水 G102-130194		

給水資料	<input type="checkbox"/> 1 進排氣閥正確安裝 <input type="checkbox"/> 1 持壓(閥)設備 <input type="checkbox"/> 1 接水槽 <input type="checkbox"/> 1 馬達直接抽水 <input type="checkbox"/> 其他		
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點：活動中心 B1 編號：A ; (編號以英文字母表示如：A.B.C.....Z) <input type="checkbox"/> 一樓地面 <input checked="" type="checkbox"/> 地下 1 層 <input type="checkbox"/> 其他	
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP	
	容量	容量:L 3 W 2 H 1.4 (m) 8.4 噸	
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 6 設於地面(板)下 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 5 污水管由內部或上方通過 <input type="checkbox"/> 6 與外牆未隔離 <input type="checkbox"/> 6 與污水池或化糞池相鄰	
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 2 與消防水池併用 <input type="checkbox"/> 3 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 3 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備	
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 7 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他	
	人孔狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 8 未密閉 <input type="checkbox"/> 8 未上鎖 <input type="checkbox"/> 8 蓋破損 <input type="checkbox"/> 8 無蓋 <input type="checkbox"/> 9 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 10 孔蓋生鏽	
	溢排管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒 U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管	
	通氣管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒 U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管	
	內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 10 沉水幫浦銹蝕 <input type="checkbox"/> 10 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 10 爬梯或配件銹蝕	

水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點：4F 頂 編號：1 (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3...10)	
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP	
	容量	容量:L 3 W 2 H 2 (m) 12 噸	
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 10 外部爬梯銹蝕 <input type="checkbox"/> 其他	
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 2 與消防水塔或管線併用 <input type="checkbox"/> 3 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 3 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備	
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 7 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他	
	人孔狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 8 未密閉 <input type="checkbox"/> 8 未上鎖 <input type="checkbox"/> 8 蓋破損 <input type="checkbox"/> 8 無蓋 <input type="checkbox"/> 9 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 10 孔蓋生鏽	
	內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 10 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 10 爬梯或配件銹蝕	

採樣地點	採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氮氮	水質評估
飲用水水質標準限值			2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1m g/L	<input checked="" type="checkbox"/> 水質合格 <input type="checkbox"/> 水質不合格
清洗前	水池	106.2.4	8:16	0.56	7.2	68	0.31	
	水塔	106.2.4	8:22	0.54	7.2	58	0.29	
清洗後	水池	106.2.4	14:20	0.26	7.4	59	0.45	
	水塔	106.2.4	15:43	0.26	7.4	59	0.45	

說明及建議 檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「—」表示氮氮符合水質標準，「|」表示氮氮不符合水質標準。

建議改善事項	<input type="checkbox"/> 設備完善 <input type="checkbox"/> 設備待改善 (如附表項目：_____，共 _____ 項)	用戶或業主簽章		教育訓練合格人員 
--------	--	---------	---	---

備註：1. 每個水池及水塔都需檢查並作成紀錄。(第 ___ 頁；共 ___ 頁)。
 2. 本表格請製成 3 聯式，第 1 聯廠商自存、第 2 聯水處、第 3 聯用戶。

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表 (1030807 版)

廠商名稱：七福環境工程有限公司


檢查日期：106 年 2 月 5 日

基本資料	臺北市信義區松仁路 段 158 巷 弄 1 號	連絡人	林組長
	場所名稱 台北市立信義國中 e-mail	電話	27236771#511
	水號及總表號碼：北水 G102-130194		


水池 座，總計 噸；水塔 1 座，總計 60 噸

水池設備檢查	<input type="checkbox"/> 1 進排氣閥正確安裝 <input type="checkbox"/> 1 持壓(閥)設備 <input type="checkbox"/> 1 接水槽 <input type="checkbox"/> 1 馬達直接抽水 <input type="checkbox"/> 其他 _____			
	位置樓層	棟別或地點： _____ 編號： _____ ; (編號以英文字母表示如：A. B. C.....Z)		
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP		
	容量	容量:L _____ W _____ H _____ (m) _____ 噸		
	周圍狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 6 設於地面(板)下 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 5 污水管由內部或上方通過 <input type="checkbox"/> 6 與外牆未隔離 <input type="checkbox"/> 6 與污水池或化糞池相鄰		
	結構體	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 2 與消防水池併用 <input type="checkbox"/> 3 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 3 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備		
	頂部狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 7 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 _____		
	人孔狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 8 未密閉 <input type="checkbox"/> 8 未上鎖 <input type="checkbox"/> 8 蓋破損 <input type="checkbox"/> 8 無蓋 <input type="checkbox"/> 9 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 10 孔蓋生鏽		
	溢排管	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管		
	通氣管	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管		

水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點：倫理樓 4F 頂 編號： 1 (編號以阿拉伯數字表示如：1. 2. 3... 10)		
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP		
	容量	容量:L 10 W 3 H 2 (m) 60 噸		
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 10 外部爬梯銹蝕 <input type="checkbox"/> 其他 _____		
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 2 與消防水塔或管線併用 <input type="checkbox"/> 3 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 3 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備		
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 7 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 _____		
	人孔狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 8 未密閉 <input type="checkbox"/> 8 未上鎖 <input type="checkbox"/> 8 蓋破損 <input type="checkbox"/> 8 無蓋 <input type="checkbox"/> 9 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 10 孔蓋生鏽		
	內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 10 鋼筋裸露生鏽 <input type="checkbox"/> 10 爬梯或配件銹蝕		

採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1m g/L	<input checked="" type="checkbox"/> 水質合格 <input type="checkbox"/> 水質不合格
清洗前	水池								
	水塔	106.2.5	8:20	0.58	7.1	69	0.25		
清洗後	水池								
	水塔	106.2.5	15:33	0.27	7.3	61	0.43		

說明及建議 檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準；「FAX」表示氨氮不符合水質標準。

建議改善事項	<input type="checkbox"/> 設備完善 <input type="checkbox"/> 設備待改善 (如附表項目： _____ , 共 _____ 項)	用戶或業主簽章	
--------	--	---------	---

備註：1. 每個水池及水塔都需檢查並作成紀錄。(第 _____ 頁；共 _____ 頁)。
 2. 本表格請製成3聯式，第1聯廠商自存、第2聯水處、第3聯用戶。

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表 (1030807 版)


廠商名稱：七福環境工程有限公司

檢查日期：106 年 2 月 4, 5 日

基本資料	臺 北市 信義 區 松仁 路 段 158 巷 弄 1 號	連 絡 人	林 組 長
	場所名稱 台北市立信義國中 e-mail	電話	27236771#511
	水號及總表號碼：北水 G102-130194		

水池設備檢查	水池 1 座，總計 102.4 噸；水塔 1 座，總計 63 噸		
	<input type="checkbox"/> 1 進排氣閥正確安裝 <input type="checkbox"/> 1 持壓(閥)設備 <input type="checkbox"/> 1 接水槽 <input type="checkbox"/> 1 馬達直接抽水 <input type="checkbox"/> 其他		
	位置樓層	棟別或地點：科學樓 B1 編號：A ；(編號以英文字母表示如：A.B.C.....Z) <input type="checkbox"/> 一樓地面 <input checked="" type="checkbox"/> 地下 1 層 <input type="checkbox"/> 其他	
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP	
	容量	容量：L 8 W 8 H 1.6 (m) 102.4 噸	
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 6 設於地面(板)下 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 5 污水管由內部或上方通過 <input type="checkbox"/> 6 與外牆未隔離 <input type="checkbox"/> 6 與污水池或化糞池相鄰	
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 2 與消防水池併用 <input type="checkbox"/> 3 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 3 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備	
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 7 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他	
	人孔狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 8 未密閉 <input type="checkbox"/> 8 未上鎖 <input type="checkbox"/> 8 蓋破損 <input type="checkbox"/> 8 無蓋 <input type="checkbox"/> 9 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 10 孔蓋生鏽	
	溢排管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒 U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管	

水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點：4F 頂 編號：1 (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3...10)	
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP	
	容量	容量：L 10.5 W 3 H 2 (m) 63 噸	
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 10 外部爬梯銹蝕 <input type="checkbox"/> 其他	
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 2 與消防水塔或管線併用 <input type="checkbox"/> 3 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 3 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備	
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 7 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他	
	人孔狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 8 未密閉 <input type="checkbox"/> 8 未上鎖 <input type="checkbox"/> 8 蓋破損 <input type="checkbox"/> 8 無蓋 <input type="checkbox"/> 9 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 10 孔蓋生鏽	
	溢排管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒 U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管	
	通氣管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒 U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管	

採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1m g/L	<input checked="" type="checkbox"/> 水質合格 <input type="checkbox"/> 水質不合格
清洗前	水池	106.2.4	8:35	0.51	7.2	65	0.32	-	
	水塔	106.2.4	8:45	0.53	7.1	65	0.26	-	
清洗後	水池	106.2.5	14:42	0.26	7.4	60	0.43	-	
	水塔	106.2.5	16:45	0.26	7.3	60	0.42	-	

說明及建議：檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。

建議改善事項	<input type="checkbox"/> 設備完善	用戶或業主簽章	
	<input type="checkbox"/> 設備待改善 (如附表項目：_____，共__項)		

備註：1. 每個水池及水塔都需檢查並作成紀錄。(第__頁；共__頁)。
2. 本表格請製成 3 聯式，第 1 聯廠商自存、第 2 聯水處、第 3 聯用戶。



電話：27366461